



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

20 августа 2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект культуры
- 1.2. Адрес объекта 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова д.17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей 3032 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- по мере поступления материальных средств, капитального – по мере поступления материальных средств.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Шарм» города Смоленска (МБУК ДК «Шарм»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д.17
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры Администрации города Смоленска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг культурно-досуговая деятельность и народное художественное творчество

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, выездные мероприятия
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 500 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Троллейбус №1,

маршрутное такси № 18, 26, 37, 38, 44, до остановки «Шарм»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная, нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюрные камни, не оборудованные съездом

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, У, Г, О)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025 в рамках исполнения государственная многоцелевая программа «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» августа 2019 г.,
2. Акта обследования объекта от «19» августа 2019 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИ от «20» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУК ДК «Шарм»

Антипенков В. Н.

08 2019 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

18 августа 2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект культуры
- 1.2. Адрес объекта 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова д.17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей 3032 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- по мере поступления материальных средств, капитального – по мере поступления материальных средств.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Шарм» города Смоленска (МБУК ДК «Шарм»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д.17
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры Администрации города Смоленска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг культурно-досуговая деятельность и народное художественное творчество

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, выездные мероприятия
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 500 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Троллейбус №1,

маршрутное такси № 18, 26, 37, 38, 44, до остановки «Шарм»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюрные камни, не оборудованные съездом

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Заместитель директора по АХР Афанасенков А. Н.


(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУК ДК «Шарм»

Антипенков В. Н.

2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

19 августа 2019г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект культуры
1.2. Адрес объекта 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова д.17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей 3032 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- по мере поступления материальных средств, капитального – по мере поступления материальных средств.*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Шарм» города Смоленска (МБУК ДК «Шарм»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д.17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Троллейбус №1,

маршрутное такси № 18, 26, 37, 38, 44, до остановки «Шарм»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная, нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюрные камни, не оборудованные съездом

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У)		1,2,7,8,5 8-60
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)		9-19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О, Г,У)		21-22, 37-38, 44-47, 54
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		28-29, 30-34, 55-57
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		23-27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		4-7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,У,Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025 в рамках исполнения государственная многоцелевая программа «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по Координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с Общественной организацией инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 2 л.

- | | |
|--|---------|
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 30 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы Заместитель директора по АХР

Афанасенков А. Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей

группы

Заведующий культурно-массовым отделом

Савченков А. Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Администратор

Жевлакова С. А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представители общественных
организаций инвалидов.

Председатель Заднепровской
районной организации СОО

Бойко Г. А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

Директор

Антипенков В. Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «20» августа 2019 г.



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		7-8	На пути движения к объекту отсутствуют информирующие указатели и направляющие к ДК	С.У	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект.	Текущий ремонт
					На пути движения присутствуют неровности дорожного покрытия, перепасы высот.	С. К. О	Оборудовать съезды при входе на территорию. Предусмотреть высоту бордюрного камня не более 0,025 м	
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		1,2,5 8-60	Не продублирован дорожный знак «Инвалиды» на горизонтально й поверхности в соответствии с дорожной разметкой 1.24.3 ГОСТ 51256—2011.	К.О.С. Г.У	Продублировать дорожный знак «Инвалиды» на горизонтальной поверхности в соответствии с дорожной разметкой 1.24.3 ГОСТ 51256— 2011	Текущий ремонт (выполн ено)
	Общие требования к зонам	Привести в соответствие с СП59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

		Приложение	
--	--	------------	--

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (О,Г,У)		1,2,7,8,58-60	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) на всей территории.*

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		9	Лестница не оборудована поручнями. Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей Отсутствуют тактильно- контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения	С, У	Предусмотреть тактильно- контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м Оборудовать лестницу поручнями, высотой 0,9м с обеих сторон Контрастно выделить краевые ступени верхней и нижней ступенек. При ширине лестницы на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни	Текущий ремонт (выполне но, кроме поручней лестницы)
2.2	Пандус (наружный)	Есть		10- 12				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		13				
2.4	Дверь (входная)	Есть		14- 16	Отсутствуют знаки доступности входов для всех групп МГН	К,О,С,Г, У	Установить знаки доступности входов на объект на высоте 1,2 - 1,6 м	Текущий ремонт
					Дверные ручки не окрашены в отличные от дверного полотна в контрастные цвета	С.У	Выделить контрастным цветом дверные ручки. Обозначить габариты дверей световыми маяками	

					Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации (группы), продублированным шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации, режимом работы, продублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2- 1,6м. Предусмотреть электронное устройство для отображения текстовой информации (бегущая строка) и звуковые информаторы.	(выполнено)
					Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей	С	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается уровне 1,3-1,4 м.	(выполнено)
2.5	Тамбур	Есть		17-19				
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)		9-19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		21, 46, 54	На путях движения отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие и указатели направления движения для инвалидов и МГН. поручни	К, О, С, Г, У	Оборудовать пути движения тактильно-контрастными предупреждающими (перед дверными проемами) и указателями направления движения для инвалидов и МГН. предусмотреть поручни на высоте не более 1,1 м и не менее 0,9 м от пола	Текущий ремонт
					Отсутствует мнемосхема с навигацией внутри объекта на входной группе	К, О, С, Г, У	Установить мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,2 м и углом наклона 30, или на высоте 1,4-1,9 на каждом этаже здания на расстоянии 2-4 м от входа справа	Текущий ремонт (выполнено)
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		21-22	Тактильные обозначения этажей на перилах отсутствуют	О, С, Г	Нанести тактильные обозначения этажей на внутренней части перил	Текущий ремонт
					Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью	Текущий ремонт (выполнено)

							ступени. (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08- 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К	Предусмотреть доступ на второй этаж с помощью подъемного устройства. лифта или ступенькохода и др. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6 м.	Капитальн ый ремонт, Индивидуа льное решение ТСР
3.5	Дверь	Есть		37,38, 54	Дверные наличники или края дверного полотна не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. отсутствует табличка с названием функциональной зоны, этажности	С,Г,У	Выделить контрастно дверные наличники или проемы полосами 0,25- 0,5 м. Закрепить таблички с названием функциональной зоны (этажности)	Текущий ремонт
					Дверные пороги превышают 0,014 м одного элемента	К,О,С	Установить перекатные пандусы в местах перепада высот. При капитальном ремонте установить пороги высотой не более 0,014 м одного элемента	Капитальны й ремонт (выполнен о)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Есть		44,47	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопитель ных	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопитель ных информационны х табличках.	Текущий ремонт

					информационных табличках		Оборудовать пути эвакуации «Самоспасом» на каждом этаже при использовании ТСП	
					Полотна дверей и ручки на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную с окружающей средой	О.С.Г.У	Выделить контрастно цветом полотна дверей и ручки	Текущий ремонт
					Отсутствуют на путях эвакуации световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения. На эвакуационных выходах отсутствует освещенность	К. О.С.Г.У	Предусмотреть установку на путях эвакуации световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями <u>С</u> П 52.13330..	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., путей эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		21-22, 37-38, 44-47, 54	Капитальный ремонт, индивидуальное решение ТСР
--	----------------	--	-------------------------	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению: Предусмотреть освещенность эвакуационных выходов для МГН, обозначить направление к ним

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
4. 1	Кабинетная форма обслуживания, в т.ч.	Есть		55-57	Отсутствуют таблички с названием и номером кабинета, выполненных рельефно- графическим и рельефно- точечным методом, продублированн ых шрифтом Брайля.	С, У	Установить тактильные таблички с названием и номером кабинетов, выполненных рельефно- графическим и рельефно- точечным методом, должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	Текущий ремонт (выполнено)
					Кабинеты не оборудованы для лиц с дефектами слуха и зрения специальными персональными приборами усиления звука	К,О,С,Г,У	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения видеоувеличител ем переносного или стационарного типа следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка . а также световой сигнализации об эвакуации в случае	Текущий ремонт

						чрезвычайных ситуаций		
					Отсутствуют разворотные площадки и проходы между столами менее 0,9м	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и проходы между столами не менее 0,9м	Текущий ремонт	
					Не выделены места для инвалидов	Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	Текущий ремонт	
4.2	Зальная форма обслуживания <i>Актный зал,</i>	Есть		30-34	Отсутствуют информационная тактильная табличка с названием помещения	К.О,С,Г,У	Установить информационные тактильные таблички с названием помещения на высоте 1,2-1,4м со стороны дверной ручки	Текущий ремонт (выполнено)
					Не обозначены места для инвалидов. зал не оснащен системой усиления звука, тифло-техническими приборами	К,С,Г	В зрительных залах должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4%	Текущий ремонт

						мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomментирования Обозначить место для расположения инвалида-колясочника вблизи эвакуационного выхода (входа) Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом -втором ряду. Оборудовать актовый зал индукционной петлей усиления звука Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк.	
				Отсутствует доступ на сцену для инвалидов (лестницы без перил)	К О	Рекомендуется использовать для подъема на сцену подъемное устройство, либо пандус с уклоном 1:12 Установить перила вдоль лестницы на сцену с одной стороны Контрастно выделить краевые ступени	Текущий ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть		28-29				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть			Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов к залам и кабинетам	К,О,С,Г,У	Установить указатели направления движения для инвалидов к залам и другим кабинетам Установить тактильные направляющие или индикаторы по ходу перемещения по маршруту обслуживания	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (учебный класс)	Нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У, Г)		28-29, 30-34, 55-57	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «19» августа 2019 г. № 01

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		23-27	Отсутствуют доступные санитарно-	К,О,С	Оборудовать санитарно-гигиенические	Капитальный ремонт

					гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных		кабины в каждом блоке (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины)	(выполнено, оборудована отдельная туалетная комната для инвалидов)
					У дверей санитарно-бытовых помещений нет идентификации о местах, доступных для инвалидов: не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы.	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности кабины для инвалидов Предусмотреть со стороны дверной ручки информационные таблички с названием помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, расположить на высоте 1,2-1,4м от пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери Предусмотреть возможность открывания дверей снаружи	Текущий ремонт (выполнено)
					Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала)	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пост охраны. Установить откидной и пристенные поручни.	Текущий ремонт (выполнено)
					Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	К,О,С,Г,У	Над входом в санитарно-гигиенические кабины установить комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации,	Текущий ремонт

							срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	
				24	Ширина дверных проемов 0,65м,	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт (выполнено)
5.4	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г,У)		23-27	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «19» августа 2019 г. № 01

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными	Текущий ремонт

				об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения		средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	
				Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации	С,Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте	Текущий ремонт
				Не оборудованы места занятий для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы.	Текущий ремонт

					систему информации		Предусмотреть установку тактильной информационно й мнемосхемы на входе в помещение Установить информационну ю таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения

муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дом культуры «Шарм» города Смоленска
(МБУК ДК «Шарм»)

ПРИКАЗ № 73

от 28.08.2019 г.
г. Смоленск

Об организации работы
по утверждению порядка
обеспечения условий доступности
для инвалидов в МБУК ДК «Шарм»

В целях эффективной работы с инвалидами и с лицами ограниченными возможностями здоровья в МБУК ДК «Шарм»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заведующего культурно-массовым отделом – Савченкова А.Н. ответственным лицом за работу с инвалидами и с лицами с ограниченными возможностями здоровья.

2. Ответственному лицу за работу с инвалидами и с лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- осуществлять деятельность по оказанию помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении им услуг учреждения;

- организовать информационно-разъяснительную работу среди работников МБУК ДК «Шарм», занимающихся в творческих коллективах и посетителей учреждения по формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- инструктировать сотрудников МБУК ДК «Шарм» по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

3. Рабочей группе по проведению обследования и паспортизации доступности МБУК ДК «Шарм» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (Афанасенков А.Н., Савченков А.Н., Жевлакова С.А.) провести паспортизацию в срок до 16.10.2019 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.Н. Антипенков

С приказом ознакомлены:

заместитель директора по АХР




А.Н. Афанасенков

заведующий
культурно-массовым отделом



А.Н. Савченков

администратор



С.А. Жевлакова

муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дом культуры «Шарм» города Смоленска
(МБУК ДК «Шарм»)

ПРИКАЗ № 91

от 01.12.2023 г.
г. Смоленск


О назначении ответственных лиц
по обеспечению доступа инвалидов
к услугам МБУК ДК «Шарм»

В соответствии с федеральным законом РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» N 419-ФЗ от 01 декабря 2014 года и для создания комфортной, доступной среды людям с ограниченными физическими возможностями в МБУК ДК «Шарм»

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Обеспечить постоянную работу и обслуживание кнопки вызова работников для обслуживания людей с ограниченными возможностями в МБУК ДК «Шарм».
2. Назначить ответственными за встречу и сопровождение людей с ограниченными возможностями до места предоставления муниципальной услуги, при срабатывании кнопки вызова работников:
- с 9-00 до 18-00 и во время проведения мероприятий: администраторов – Баранову Ю.Т., Катульскую Г.В., заведующего культурно-массовым отделом – Савченкова А.Н.
3. Ответственным в своей работе руководствоваться инструкцией для работников МБУК ДК «Шарм» по обеспечению доступа инвалидов к услугам учреждения.
4. Специалисту по охране труда – Бодренковой Т.А., в срок до 02.12.2023 г., провести инструктаж с работниками учреждения, по организации обслуживания кнопки вызова персонала для людей с ОВЗ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.Н. Антипенков

С приказом ознакомлены:


специалист по охране труда


Т.А. Бодренкова


заведующий
культурно-массовым отделом


А.Н. Савченков

администратор


Ю.Т. Баранова

администратор


Г.В. Катульская